



ОАО "Прикамье"

УР 427920 с. Каракулино
ул. Каманина, 42
ИНН 1811004209 КПП 181101001
Р/с 40702810768210106097
К/с 30101810400000000601
в Удмуртском отделении № 8618
г. Ижевска БИК 049401601
Тел/факс: 8(34132)3-18-64

21.09.2009 № 894

Каргашину Л.И.

Уважаемый Лев Иванович!

Ставим Вас в известность, что в соответствии с заключенным между нами договором купли-продажи № 70 от 22.07.2009г. на животноводческий комплекс КРС, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, Каракулинский район, третий километр автодороги Каракулино-Кр.Бор-Кулюшево, Вами был доставлен, установлен и введен в эксплуатацию водовитализатор «Viobird-920», производство Германия.

Установка водовитализатора была произведена на входе в водонагреватель марки «Аристон» емкостью 300 л с двумя ТЭНами общей мощностью 5 кВт. В момент установки водовитализатора верхний ТЭН был заменен на новый. При этом на снятом ТЭНе имелось отложение солей толщиной 2 см. После эксплуатации водовитализатора в течение 20-ти дней, была произведена разборка водонагревателя и проведена контрольная проверка состояния ТЭНов. На верхнем ТЭНе, который был установлен 20 дней назад, накипь практически не наблюдается. На нижнем ТЭНе, который не подвергался замене при установке водовитализатора, слой накипи остался прежней толщины, 2 см, но при этом наблюдается разрыхление солевого отложения, которое было удалено при первом механическом воздействии.

Таким образом, следует отметить, что благодаря водовитализатору нами был получен желаемый эффект. Если до применения водовитализатора ТЭНы водонагревателя, используемого в производственных целях, неоднократно выходили из строя и подвергались замене, что влекло за собой сбои в непрерывном производственном процессе и требовало дополнительных финансовых вложений, то после установки водовитализатора данные проблемы были решены.

Благодарим за сотрудничество.

С уважением,

Генеральный директор

Котельников Н.Н.

Главный энергетик

Якимов А.Ю.